

VILA ITORORÓ – FASE I  
Relatório de Medições



FOTO 01

Início da instalação do material cenográfico no galpão.



FOTO 02

Pintura do interior do galpão e adaptação do acesso ao pav. -1.



FOTO 03

Construção de guarda-corpos para o acesso ao galpão.

VILA ITORORÓ – FASE I  
Relatório de Medições



FOTO 04

Consolidação da escadaria  
de acesso ao galpão.




FOTO 05

Consolidação da cobertura  
do galpão.



FOTO 06

Levantamento Cadastral da  
Casa 03.

VILA ITORORÓ – FASE I  
Relatório de Medições



FOTO 07

Consolidação da cobertura do galpão.



FOTO 08

Idem




FOTO 09

Idem

VILA ITORORÓ – FASE I  
Relatório de Medições



FOTO 10

Construção de material cenográfico para o galpão em workshop realizado pelo coletivo ConstructLab.



FOTO 11

Idem



FOTO 12

Idem