

VILA ITORORÓ – FASE I
Relatório de Medições



FOTO 01

Prospecção realizada nas fachadas da Casa 9.



FOTO 02

Arcos encontrados em prospecção realizada nas fachadas da Casa 9.



FOTO 03

Prospecção realizada na parte interna da fachada da Casa 10.

VILA ITORORÓ – FASE I
Relatório de Medições



FOTO 04

Vestígios de antigos vãos encontrados em prospecção realizada na parte interna da fachada da Casa 10.



FOTO 05

Levantamento arquitetônico da Casa 07.