


Objeto Vila Itororó	Projeto Restauração da Vila Itororó – PRONAC 1310741	
Nº do relatório VIT.17	Período Mar/2017 – Abr/2017	

Sumário

Acabamentos da Casa 11 e execução de passarela e escadaria externas; obras nas Casas 5 e 6 com a recuperação de fundações, coberturas e alvenarias;

Atividades Desempenhadas

Projetos de Arquitetura e Restauração:

- Levantamento e desenvolvimento de projeto de arquitetura, acessibilidade e paisagismo das áreas comuns da Vila Itororó;

Obras de restauração – Casa 11 (relatórios anexos):

- Pintura de acabamento das alvenarias internas.
- Preparação e pintura das fachadas
- Pintura de estrutura metálica
- Limpeza fina da laje de concreto
- Execução do banco de alvenaria no banheiro feminino no -1 subsolo
- Acabamento envernizado para as portas frontais
- Instalação de guarnição nas portas
- Reprodução das esquadrias existentes
- Restauração dos pisos de madeira
- Instalação dos rodapés de acabamento
- Desmontagem dos andaimes da fachada lateral
- Instalação das pias dos banheiros
- Instalação de ladrilho hidráulico no piso e revestimento cerâmico nas paredes
- Execução da laje do -2 subsolo – cozinha

Obras de restauração – Casas 5 e 6 (relatórios anexos):

- Execução de fôrma e concretagem de cinto de concreto
- Instalação de perfis metálicos das varandas
- Fixação da armação para verga de concreto
- Substituição de peças de madeira danificadas (tesouras da Casa 6 e outros pontos)
- Instalação de terças
- Execução do bloco de fundação
- Instalação da manta aluminizada, caibros e ripas

Publicações:

- Levantamento de imagens para finalização de edição de livro de autoria de Sarah Feldman e Ana Castro sobre a história da Vila Itororó
- Distribuição de exemplares do livro “Vila Itororó” de Benedito Lima de Toledo a instituições culturais e visitantes do Canteiro Aberto.