


Objeto Vila Itororó	Projeto Restauração da Vila Itororó – PRONAC 1310741	
Nº do relatório VIT.18	Período Mai/2017 – Jun/2017	

Sumário

Acabamentos da Casa 11 e execução de passarela e escadaria externas; obras nas Casas 5 e 6 com a recuperação de coberturas e fundações;

Atividades Desempenhadas

Projetos de Arquitetura e Restauração:

- Levantamento e desenvolvimento de projeto de arquitetura, acessibilidade e paisagismo das áreas comuns da Vila Itororó;

Obras de restauração – Casa 11 (relatórios anexos):

- Execução de fôrma e armadura das vigas em balanço de sustentação da passarela metálica
- Concretagem das vigas de concreto
- Montagem da escadaria metálica da fachada lateral
- Tratamento contra cupim
- Instalação das portas de madeira dos apartamentos da Martiniano de Carvalho
- Acabamentos nos pisos, portas e janelas

Obras de restauração – Casas 5 e 6 (relatórios anexos):

- Instalação de manta aluminizada e contra-ripa
- Desmontagem da escadaria para execução de bloco estrutural
- Escoramento e abertura de vala para reforço estrutural
- Abertura da vala e bombeamento da água do lençol freático
- Escoramento para estabilização das alvenarias
- Instalação da manta de subcobertura
- Substituição das peças danificadas da cobertura
- Execução das tesouras de madeira da cobertura
- Consolidação das alvenarias da Casa 6
- Remontagem da alvenaria danificada
- Abertura dos vãos de portas e janelas que foram fechados ao longo do tempo
- Demolições das alvenarias - Casa 05
- Instalação de calhas
- Chumbamento da cumeeira

Publicações:

- Revisão, tradução e editoração de livro de autoria de Sarah Feldman e Ana Castro sobre a história da Vila Itororó
- Distribuição de exemplares do livro “Vila Itororó” de Benedito Lima de Toledo a instituições culturais e visitantes do Canteiro Aberto.