


<b>Objeto</b> Vila Itororó	<b>Projeto</b> Restauração da Vila Itororó – PRONAC 1310741	
<b>Nº do relatório</b> VIT.19	<b>Período</b> Jul/2017 – Ago/2017	

### Sumário

Acabamentos da Casa 11; obras nas Casas 5 e 6 com os escoramentos gerais das estruturas;

### Atividades Desempenhadas

Obras de restauração – Casa 11 (relatórios anexos):

- Acabamentos, pinturas e limpeza
- Restauro do portal
- Passagem de cabeamento elétrico
- Reorganização dos níveis do talude e acesso a passarela;
- Execução de argamassa da fachada
- Desmontagem dos andaimes
- Instalação das louças dos sanitários, da tubulação elétrica e dos rodapés de madeira
- Embrechamento dos tijolos do talude
- Montagem dos degraus da escadaria
- Instalação de guarda-corpo na passarela interna e no talude
- Reorganização da área externa
- Revestimentos dos pilares do terceiro subsolo
- Instalação de vidros nas esquadrias e da cobertura de vidro

Obras de restauração – Casas 5 e 6 (relatórios anexos):

- Substituição da viga de madeira
- Abertura de vala
- Execução de pilares
- Instalação de caibros, telhas, terças e tesouras metálicas
- Escoramentos gerais

Publicações:

- Revisão do livro de autoria de Sarah Feldman e Ana Castro sobre a história da Vila Itororó
- Distribuição de exemplares do livro “Vila Itororó” de Benedito Lima de Toledo a instituições culturais e visitantes do Canteiro Aberto.